


## N62: rondelles de maintien

exemple de commande:  
1 pièce N62 Ø14




matière: 1.7139 ~ 700HV

| H  | S   | d    | D    | d1 |   |
|----|-----|------|------|----|---|
| 5  | 3.2 | 5.5  | 16.0 | 14 | • |
| 9  | 6.3 | 8.5  | 25.5 | 20 | • |
| 9  | 6.3 | 8.5  | 31.5 | 26 | • |
| 10 | 6.3 | 11.0 | 35.5 | 30 | • |
| 10 | 6.3 | 11.0 | 47.5 | 42 | • |

## N63: bague de centrage

exemple de commande:  
1 pièce N63 Ø20



matière: 1.7139 ~ 700HV

| M | L  | D  |   |
|---|----|----|---|
| 6 | 20 | 20 | • |
| 6 | 25 | 26 | • |
| 8 | 30 | 30 | • |
| 8 | 40 | 42 | • |