


N101: Pièce de pression




exemple de commande:
1 pièce N101 Ø15

matière: 1.7139 ~ 700HV

d1	d2	t	H	D	
11.0	6.6	8.4	10	15	•
14.5	9.0	11.0	14	22	•
17.5	11.0	13.5	20	36	•

d1	d2	t	H	D	
20.0	14.0	15.5	25	46	•
26.0	18.0	21.0	32	56	•

N102: Pièce de pression




exemple de commande:
1 pièce N102 Ø40/7

matière: 1.7139

t	d	d1	d2	L	D	I	
11	25	18	10.5	27	40	7	•
11	25	18	10.5	27	40	12	•
13	31	20	13.0	32	48	8	•
13	31	20	13.0	32	48	17	•

t	d	d1	d2	L	D	I	
17.5	39	26	17	34	58	9	•
17.5	39	26	17	34	58	19	•

N11: Butée d'éjection



exemple de commande:
1 pièce N11 Ø14

matière: 1.7139 ~ 700HV

L1	L	d4	d3	d2	d1	D	
12	29	19	32	46	18	14	•
16	34	25	38	52	24	18	•

L1	L	d4	d3	d2	d1	D	
21	40	31	44	58	30	24	•
26	46	39	52	68	38	30	•